Consorzio per
l'Area di ricerca scientifica
e tecnologica di Trieste
http://www.area.trieste.it

Padriciano 99 - 34149 Trieste/Italy
Tel. 040 37 55 111
Fax 040 37 55 261
P.Iva 00531590321

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI TERMICHE E FUNZIONALI DEGLI EDIFICI DEL COMPRENSORIO DI PADRICIANO DI AREA SCIENCE PARK: INSTALLAZIONE DI NUOVI SERRAMENTI SUGLI EDIFICI F1, F2, F3, G, COLLEGAMENTO GH E H

PROGETTAZIONE:
geom. Dario Millini
ing. Francesco Ravalico
p.i. Emanuele Zoratti

Servizio ingegneria tecnologia ambiente
IL DIRIGENTE
ing. Gianni Cozzi

REV.	DATA/*DATE*	DESCRIZIONE REVISIONE / *REVISION DESCRIPTION*	DISEGN./ *DRAWN.*	CONTR./ *CKD.*	APPROV.
F					
E					
D					
C					
B					
A					

PROGETTO ESECUTIVO

DIS.N. *DRAWING N.*: PERF008 REV.

SCALA *SCALE*:

TITOLO *TITLE*: **RELAZIONE FOTOGRAFICA**

F1-2-3-G-H

1^EMISS./ *1ST ISSUE*	FIRMA / *SIGNAT.*	DATA / *DATE*	PROGETTATO DA *ENGINEERED BY*	
DISEGN./ *DRAWN.*		NOV-14		
CONTR./ *CKD.*			FORM. *SIZE* A4	ANNULLA DIS. *CANCEL DRAW.*
APPROV.				



Figura 1 Serramento tipo "1"



Figura 2 Serramento tipo "2"



Figura 3 Particolari serramento tipo"2"



Figura 4 Serramento tipo "3"




Figura 5 Serramento tipo "3" lato interno



Figura 6 Serramento tipo"7"



Figura 7 Serramento tipo"8"



Figura 8 Serramento tipo"9"



Figura 9 Serramento tipo"14"



Figura 10 Serramento tipo "16"



Figura 11 Serramento tipo "18"



Figura 12 Serramento tipo"19"



Figura 13 Serramento tipo"19" lato interno



Figura 14 Serramento "20"



Figura 15 Particolare esterno serramento tipo"2"




Figura 16 Particolare costruttivo (interno) lamiere zincate serramento tipo "8" e tipo "20"



Figura 17 Particolare costruttivo (esterno) lamiere zincate serramento tipo "8" e tipo "20"



Figura 18 Particolare costruttivo (esterno) lamiere zincate serramento tipo "8"



Figura 19 Particolare serramento tipo "16", da rivestire sui 3 lati




Figura 20 serramento porta tipo "28"

SMONTAGGIO SERRAMENTO TIPO "1"



Figura 21 Finestra tipo 1



Figura 22 Controtelaio esistente



Figura 23 Piana in pietra di Aurisina, presente negli edifici G ed H



Figura 24 Rivestimento interno in bilaminato (da modificare) presente nei laboratori degli edifici F2 ed F3



Figura 25 Finitura in piastrellatura presente nei bagni dell'edificio F1 (4 casi complessivamente)